

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

CONJUNT EDIFICACIONS

Casa actualment en ruïnes. Mas de característiques tradicionals de diverses plantes, construït salvant el desnivell del terreny, per això per un costat només hi ha planta baixa mentre que per l'altre hi ha un pis superior. L'estructura és de mur de pedra i coberta inexistent, tot i que s'intueix que era de dos vessants asimètrics. Les façanes són de pedra rejuntada amb morter de calç amb clapes remolinades. Les obertures són de dimensions reduïdes, predomina el massís respecte el buit. La façana principal de la casa està orientada a migdia.

Dins el conjunt també trobem restes d'una cabanya i dues cisternes de recollida d'aigua. Lligada a la cabanya hi ha l'era, que es conserva en molt bon estat. Consta també de restes d'unes antigues corts destinades a ramaderia.

Actualment es troba envoltada de vegetació, sobretot acàcies, que són de creixement ràpid i han ocupat el que havien estat els camps. S'entén per tant que quan es conreaven la masia estava molt més assolada.

ENTORN

Es troba a la vessant de migdia de la muntanya i situada en una zona boscosa on només deixa vistes a l'hivern a la vessant nord del Crosat. Es troba pràcticament al límit amb el terme de Santa Pau. L'accés és per un corriol, que s'agafa en una pista forestal (antic camí per anar a La Cot).

PRESERVACIÓ

- RAONS ARQUITECTÒNIQUES RAONS MEDIAMBIENTALS RAONS SOCIALS
 RAONS HISTÒRIQUES RAONS PAISATGÍSTIQUES NO CAL PRESERVAR

JUSTIFICACIÓ

Té interès paisatgístic i mediambiental.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

NORMATIVA ESPECÍFICA

