

### DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

#### CONJUNT EDIFICACIONS

Conjunt format per un volum principal de planta baixa i un pis, orientat a sud-oest. Amb façanes esquerdejades parcialment amb morter de calç groga sense pintar i coberta a dues aigües amb teula àrab i vessants cap als laterals. Davant la cara de migdia presenta una terrassa a nivell de planta. En perllongació de la coberta cap a llevant seguint l'alineació del primer hi ha un volum diferenciat en quan a material de façana que és de pedra vista i de construcció posterior. Separat a l'oest hi ha una edificació de planta baixa tot i que hi ha indicat d'haver estat de PB+1, cobert a una aigua amb fibrociment, al seu davant hi té l'era. Era una antiga cabanya. Al nord del volum principal hi ha unes construccions obertes destinades a magatzems agrícoles l'una amb la tipologia d'una cabanya tradicional. L'estat de conservació general és dolent.

#### ENTORN

El conjunt es situa entre una zona de bosc i feixes però arrezerada al bosc. Presenta principalment perspectives cap al Crosat, Olot i Sta. Magdalena. L'accés és a través d'un camí particular asfaltat en bon estat.

#### PRESERVACIÓ

- RAONS ARQUITECTÒNIQUES       RAONS MEDIAMBIENTALS       RAONS SOCIALS  
 RAONS HISTÒRIQUES       RAONS PAISATGÍSTIQUES       NO CAL PRESERVAR

#### JUSTIFICACIÓ

Interès paisatgístic.

### CONDICIONS DE PROTECCIÓ

#### NORMATIVA ESPECÍFICA

