

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

CONJUNT EDIFICACIONS

Conjunt de caràcter rural i agrícola, format per la casa i la cabanya. Mas en estat ruïnós, de planta rectangular, d'estructura de parets de pedra, embigat de fusta i coberta a dues aigües, vessant cap a façanes laterals, façanes curtes, resolta amb teula àrab. La casa està pràcticament amagada per la vegetació. Les façanes són de pedra rejuntada amb morter de calç. Pels voltants hi ha diversos volums afegits, resolta amb cobertes de fibrociment, actualment completament ruïnoses. La casa està situada a la falda de la muntanya i la façana principal està orientada a sud cap on s'obre a les vistes sobre la ciutat.

La cabanya, també d'estructura de pedra, amb coberta a dues aigües de teula àrab, està totalment en ruïnes i també aïllada per la vegetació. El mas actualment està en desús.

ENTORN

Situada a la vessant sud-est de la muntanya en una zona boscosa, tot i que per sobre la casa hi ha unes feixes que antigament havien estat conreades. L'accés és per un camí rural.

PRESERVACIÓ

- RAONS ARQUITECTÒNIQUES RAONS MEDIAMBIENTALS RAONS SOCIALS
 RAONS HISTÒRIQUES RAONS PAISATGÍSTIQUES NO CAL PRESERVAR

JUSTIFICACIÓ

Té interès social i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

NORMATIVA ESPECÍFICA

