

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

CONJUNT EDIFICACIONS

Mas molt reformat de planta baixa, planta pis i planta superior, originalment de planta rectangular. Actualment té una planta irregular, formada per diferents cossos adossats al Nord-Est de la vivenda principal que la fan créixer. D'estructura de parets de pedra, amb coberta de teula variable a diferents vessants. Les façanes són esquerdejades de formigó, les obertures són irregulars i de tamanys variables. A llevant sobresurt una porxada d'obertures amb punt rodó i d'obra ceràmica, que conté l'escala d'accés a la vivenda. També trobem diferents coberts, resolts amb d'obra ceràmica i coberts amb fibrocement. L'ús d'aquests és de caràcter agrícola. L'estat de conservació del conjunt no és massa bo.

ENTORN

Situada enmig de feixes envoltada de bosc d'alzines. Amb vistes només al Sud a la Serra del Corb. L'accés es fa per mitjà d'un camí privat de terra, en bon estat.

PRESERVACIÓ

- RAONS ARQUITECTÒNIQUES RAONS MEDIAMBIENTALS RAONS SOCIALS
 RAONS HISTÒRIQUES RAONS PAISATGÍSTIQUES NO CAL PRESERVAR

JUSTIFICACIÓ

Té interès social i paisatgístic per on està emplaçada, forma part del mosaic disseminat de masos relativament petits, denotant l'escassetat de terres de conreu aprop.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

NORMATIVA ESPECÍFICA

